


修理経緯について

スポーツクラブリフレの給湯・シャワーの熱源は、「太陽熱温水器」と「熱交換プレート」でお湯を温めています。度重なる故障及び修理工事、利用停止に至るまでの経緯、現在の状況は以下の通りになります。

例



2025 年

月	日	症 状	修理箇所	経過
3 月	2 7 日	熱交換プレート周辺のチャッキ弁、誇張タンク故障	4 月 チャッキ弁修理	
5 月	1 5 日		膨張タンク修理	一時改善
	2 6 日	給湯配管の循環不良により温度低下		
6 月	9 日		配管バルブ修理	
	1 8 日		逆止弁取替、温度センサー修理	
	2 0 日	太陽熱温水器ポンプ故障	太陽熱温水器ポンプ発注	※①
	2 6 日		熱交換プレートの配管、バルブ更新工事	
	3 0 日～3 日	お風呂・プールの利用停止	熱交換プレート全体の能力を上げる工事	※②
7 月	4 日	お風呂・プール再開 ※完全復旧ではありません		温度が低下の見込み
			太陽熱温水器ポンプ交換工事予定	

※① 太陽熱温水器ポンプ・・・納期次第、早急に工事予定

※② 熱交換プレートの能力のみ→お湯使用料が増えると、温度低下してしまいます。

7/4（金）

お風呂・プール利用は可能ですが

依然、温度は低下する見込み

6/30～7/3 シャワーを使用するお風呂・プールの利用停止をさせていただき、熱源の一つ、「熱交換プレート」の能力を上げる工事を行いました。

誠に残念ながら、それだけでは能力が足りず、お湯の使用量が増えると、温度が低下していく見込みです。プレートの能力は限界まで上げていますが、「太陽熱温水器」ポンプの納期次第の早急な工事が必要です。2つの稼働が通常通り戻ると、シャワー復旧する見込みです。

引き続き、経過については随時お知らせ致します。

会員の皆様には、多大なるご迷惑・ご不憫をおかしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
何卒、ご理解ご了承のほどお願いいたします。

スポーツクラブリフレ 新宮店