

シャワー温度低下について

現在、ヒートマシン不具合により、浴室・プールサイドシャワー温度が低下しております。

メーカーに確認したところ既に廃番になっている為、修理不可能
更新工事の手配を早急に行っております。

工事日程が決まり次第再度お知らせいたします。

※お風呂・プールはご利用頂けます。

現在シャワー温度：36 度前後

会員の皆様には、ご迷惑・ご不便をお掛け致しますが、
何卒、ご理解ご了承のほどお願いいたします。

スポーツクラブリフレくりえいと宗像